

Možnosti další spolupráce

aktualizováno 31.5.2015

| | |
|---|----------|
| ▲ Servisní činnost : | 1 |
| ▲ Zlepšení parametrů lisů CS : | 1 |
| ▲ Vyše uvedené nabídky spolupráce neplatí pro : | 1 |
| firmy a osoby se kterými již mám špatné zkušenosti | 1 |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

▲ Servisní činnost :

Servis lisů na plastické hmoty řady CS.

Vyrobci : TOS Rakovník , Vihorlat Snina , Vihorlat Michalovce

Stroje : CS47/32 , CS88/63 , CS195/100 , CS371/160 , CS1025/320

Řízení : RSM , RSL , NS910 , Erfurt , relatkove

▲ Zlepšení parametrů lisů CS :

1/ regulace teploty (přesnost až 1°C)

■ zlepšení stability výroby i kvality výrobků, podstatně zlepšení parametrů stroje

2/ výměna el. rozvaděčů (např. relátkových) za novější řízení

■ zlepšení stability výroby i kvality výrobků

3/ hlídání desky vyhazovače

■ zlepšení ochrany formy

4/ hlídání vypadnutí vylisku

■ zlepšení ochrany formy (mnohdy umožní automaticky provoz u problematických forem)

5/ vypínání při bezobslužném automatickém provozu

■ zlevnění výroby, zvýšení výrobní kapacity, úspora pracovníků

6/ časové (nebo dalkové) zapínání topení

■ zrychlení rozjezdu výroby

7/ rozhraní pro spojení s doplňkovou automatizací - v přípravě (dle zájmu)

8/ další úpravy a doplňky dle Vašich požadavků, případně i na strojích jiných výrobců

▲ Vyše uvedené nabídky spolupráce neplatí pro :

firmy a osoby se kterými již mám špatné zkušenosti

* Mladá Boleslav - Luděk Král

* EKOPROGRAM Praha, Újezd nad Lesy - ing. František Hendrych

* BARTON, Luštěnice - Roman Bartoň

*

- - -

* VATRON Vavřinec - Jaroslav Trávníček

* Hořice - Vladimír Honegr

*

X X X